

Toelichting op de schouw van de openbare ruimte in de kern Domburg

Ongeveer twee keer per jaar wordt sinds 2015, door de schouwcommissie van de Stadsraad (3 leden) samen met de verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar, een deel van de openbare ruimte van de kern Domburg beoordeeld op de kwaliteit. Het toetsen van de kwaliteit gebeurt op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscatalogus van de gemeente Veere 2012. In de afgelopen jaren hebben we een pragmatische methode ontwikkeld waarbij in het veld de situatie wordt beoordeeld, onvolkomenheden worden genoteerd en er wordt van elke situatie een foto gemaakt. Vervolgens worden deze gegevens door de Stadraad verwerkt in een formulier wat we in onderling overleg hebben ontwikkeld. Dit formulier gaat vervolgens naar de gemeente die als verantwoordelijk beheerder van de openbare ruimte keuzes maakt over de noodzaak en het moment van actie en vervolgens het formulier aan de aannemer geeft ter uitvoering. Bij elke schouwronde wordt het laatste formulier ook beoordeeld op de mate van afdoening. Het formulier zoals dat hieronder staat beschrijft de situatie tot en met de laatste schouwronde en wordt vervolgens op de website van de Stadsraad geplaatst. Datgene wat daarna in uitvoering is genomen is uiteraard nog niet verwerkt.

Toelichting op het formulier:

1. Volgnummer: doorlopende nummering. Ontbrekende nummers betreft oudere situaties die inmiddels zijn afgewerkt
2. Opname datum: de datum waarop de schouw is gehouden
3. Locatie beschrijving: adres of plaatsaanduiding van de onvolkomenheid
4. Fotonummer: van elke locatie wordt een foto gemaakt, die ook op de site wordt geplaatst en aan de hand van dit nummer kan worden teruggevonden.
5. Beschrijving van de opname: de aard, de beeldvorming en technische aspecten worden aangegeven
6. Urgentie: Beoordeling van de Stadsraad over de mate van urgentie
7. Voortgang: situatie tijdens laatste schouwronde
8. Opmerkingen: diverse aanvullende of verduidelijkende aspecten worden benoemd
9. Kwaliteit obv gemeentelijk systeem: Uitgangspunt in gemeentelijke kwaliteitscatalogus is niveau A (centrumzone) of B (woonwerkzone).
10. Gemeentelijke actie: het besluit van de gemeente wat te doen met de geconstateerde onvolkomenheid.
11. Status voor gemeente:
 - Klaar: er wordt geen actie ondernomen
 - In uitvoering: onvolkomenheid is in uitvoering of opdracht is verstrekt voor uitvoering
 - In behandeling: onvolkomenheid is uitgezet bij andere disciplines binnen de gemeente, maar daarop is nog geen reactie bekend
 - Er is niets ingevuld: in voorbereiding



Stadsraad Domburg

Formulier beschouwing openbare ruimte Domburg t/m 24 april 2018

Volg nr	Opname datum	locatiebeschrijving	Foto nr.	Beschrijving van de opname	Urgentie SRD: D=Direct 2 = < 2 wkn N=normaal	voortgangsrapportage	opmerkingen	Kwaliteit o.b.v. gem. systeem	Gemeentelijke actie	Status voor gemeente
	2015									
2	8 mei	Noordstraat 8	0674	verzakking	2	14/11/17 nog niet afgewerkt		B	Noord	Klaar
3	8 mei	t.o. Noordstraat 15	0619	Verzakking trottoir / inrit	2	14/11/17 onveranderd	gevaarlijk	C	herstellen	Klaar
5	8 mei	Noordstraat trottoirs oostzijde		Totaalbeeld = matige kwaliteit	C – aspecten 2	14/11/17 onveranderd	Gemiddeld B met enkele C aspecten	B met C details	geen	klaar
12	8 mei	Badstraat bij poortje naar Badhotel	0644	Alles is heel maar het onkruid en het schilderwerk maken het armetierig.	N	14/11/17 Er komt brief van gemeente over aanpak	Bank, in combinatie met de afvalbak is het op deze plek net niet.	B	Het onkruid wordt bestreden	Klaar
23	8 mei	Noordstraat 17	0673	Privé bord		14/11/17 Wordt door gemeente nog gecontroleerd	Extra service voor de Domburgse inkomstenbron. Jammer dat u is vergeten in de tekst.			In behandeling
36	12 okt	Schelpweg voor nr 3	0037 0055	Verzakking in trottoir en inrit	2	14/11/17 nog onveranderd		B en C	geen	Aannemer voert uit
38 t/m 43						14/11/17 Hierover is brief geschreven aan de gemeente. Reactie komt. In toeristisch verblijfsgebied zal intensiever beheer plaatsvinden.				
38	12 okt	Gehele tracé Markt, Weststraat en Ooststraat verkeersveiligheid voor m.n. voetgangers en fietsers	0042 0043 0046 0053	Koetshuis, melk salon, Fietsenwinkel, 't Begin	N	8/11 deze zomer nog onveranderde situatie, dus nog steeds een gevaar aspect. Onbekend of er gehandhaafd is.	Is dit toelaatbaar gebruik van de openbare ruimte in relatie tot de huidige functies van het gebied? Voetgangers, rolstoelers en kinderwagens komen in het gedrang.	C	handhaving	In behandeling

39	12 okt	Gehele tracé Ooststraat, Markt, Weststraat	0045 0065 0067 0069	Boomkransen, zijn in slechte kwaliteit, zijn gevaarlijk en creëren een armoedig beeld	2	8/11 Markt en Ooststraat is gevaar weggenomen door gebruik dolomietvulling. Is niet het uiteindelijke kwaliteitsniveau maar nood breekt wet. Oplossing is in technische zin goed bevallen. Weststraat nog niet uitgevoerd.	Dit is een structureel beeld. Niet passende beeldkwaliteit op die locatie. 8/11 Afspraak: voor seizoen 2017 ook de Weststraat van Dolomiet voorzien.	C	Boomkransen Weststraat worden ook aangepast	klaar
41	12 okt	Markt voor Dolphijn	0050 0052	Diverse verzakkingen	2	8/11 nog onveranderd	Struikelgevaar 8/11 SRD wijst nogmaals op noodzaak. Gem zal bekijken	C	Noord	klaar
43	12 okt	Markt 6 en Rode Leeuw	0055 0057	Verzakte bestrating bij kolken	2	8/11 nog onveranderd	Gevaarlijk	C	Noord	klaar
44	12 okt	v.m. gemeentehuis	0059	Allegaatje van meubilair palen etc.	N	6/4 bakken zijn vervangen. Beeld blijft wat rommelig.	6/4 Het blijft een niet passende beeld- en inrichtingskwaliteit op die locatie. Advies: zie punt 54.	C		klaar
46	12 okt	Zwaailicht	0062	Winkelnering op en in de voetgangerszone.	N	14/11/17 onveranderd. SRD heeft opnieuw aangekaart in kader nieuwe uitstallingenbeleid. Uitwerking daarvan afwachten	Is dit toelaatbaar gebruik van de openbare ruimte in relatie tot de huidige functies van het gebied? Voetgangers, rolstoelers en kinderwagens komen in het gedrang.	C	handhaving	In behandeling
47	12 okt	Voor hotel de Burg	0066	Beugel ?	N	14/11/17 onveranderd Fungeert als anti parkeervoorziening.	Wat is doel, nut en functie? 8/11 Gem. zal i.o.m. de Burg een paal voorstellen.	B	Wordt weggehaald	In uitvoering
	2016									
54	6 april	algemeen	0060	In centrum zijn bakken vernieuwd door degelijke exemplaren. Er staan er erg veel wat gebaseerd is op de afvalproductie van een druk weekend	N	8/11 Nagaan of zaak bij OBD is aangekaart. 14/11/17 Zaak is aangekaart bij de OBD, in de klankbordgroep Groentje en bij de herziening uitstallingenbeleid.	. Is niet erg fraai en past niet bij de uitstraling van Domburg. Afsproken dat SRD onderwerp zal aankaarten bij de OBD, met als doel dat neringdoenden de bakken tussentijds ledigen zodat met minder kan volstaan.	A	SRD	??
56	6 april	Herenstraat naast Noordstraat 11		Verzakkingen in de straat	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	klaar
57	6 april	Herenstraat 8	0007	Verzakkingen in de rijbaan	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	klaar
58	6 april	Herenstraat naast Karregat 10	0008	Verzakkingen in verharding en boomkransen	D	14/11/17 onveranderd		C	geen	Klaar
59	6 april	Herenstraat tussen Karregat en Duinstraat	0009	Veel verzakkingen, grote voegen, spoorvorming.	N	14/11/17 onveranderd	Weggedeelte is toe aan reconstructie	C	geen	Klaar
61	6 april	Beatrixstraat west		Verzakkingen bij kolken en putten	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	Klaar

62	6 april	Gaspaadje	0017 0018 0019	Niet beschelpt dit jaar. Gevaarlijke en slechte afrastering.	D	14/11/17 onveranderd 14/11/17 Afgesproken acties: Marco blet Golf mbt slechte afrastering. Bepanting wordt verbeterd. Schelpenverharding wordt opgepakt	Rommelig en armetierige uitstraling van dit druk belopen pad. Ondergrond slecht onderhouden. Er is geen budget om te beschelpen. Gemeente zal eigendomssituatie op korte termijn bezien en stappen ondernemen. 14/11/17 Pad is deels van gemeente en deels van Golf.	C		klaar
63	6 april	Schelpweg 10	0023	Hoogteverschillen en opsluitbanden	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	Aannemer voert uit
64	6 april	E. van Dishoeksstraat	0024	Kolken ongelijk t.o.v. de verharding	D	14/11/17 onveranderd	Gevaarlijke hoogteverschillen	C	geen	Aannemer voert uit
65	6 april	E. van Dishoeksstraat 3	0026	3 trottoirbanden verzakt	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	Aannemer voert uit
72	6 april	Schelpweg 1		Diverse verzakkingen	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	Aannemer voert uit
76	13 april	Domburgseweg n-zijde t.o. nr 10,		Trottoirbanen langs rijbaan verzakt	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	Klaar
77	13 april	"rondweg" Badhotel	0081 0084	Diverse verzakkingen bij kolken en inspectieputten	N	14/11/17 onveranderd	Gevaaraspecten voor voetgangers	C	geen	Klaar
78	13 april	Domburgseweg bij Loverendaele	0085	Taxushaag op meerdere plaatsen kapot/onvolledig	D	14/11/17 Afgewerkt	Niet passende beeldkwaliteit	C	Herplanten najaar	klaar
79	13 april	Domburgseweg bij vijver	0086	Overgang van tegel- naar schelpenpad verzakt.	2	14/11/17 Afgewerkt	Na elke regenbui staat daar enkele m2 water gedurende langere tijd. Gevolg is dat mensen fietspad nemen om te lopen. SRD advies gegeven tegelpad een paar meter te verlengen.	C		klaar
84	13 april	Pad tussen v. Teylingenpark en Badstraat	0098 0100	Bijzondere boomvormen	N	14/11/17 Nog geen actie ondernomen	Ideeën uitwerken voor deze bomen die op Tooropschilderijen voorkomen. Actie SRD	A	SRD	
85	13 april	Parkeerterrein de Tol	0102	Diverse verzakkingen	2	14/11/17 onveranderd. Wordt meegenomen in reconstructie Groentje 2018	Struikelgevaar. Parkeerterrein biedt goede mogelijkheden voor een fietsenstalling.	C	geen	klaar
86	13 april	Schuitvlotstraat	0103 t/m 0106	Diverse verzakkingen bij- en nabij kolken. Ook diverse boomkransen	2	14/11/17 Struikelgevaar is weggenomen	Struikelgevaar	C	geen	Klaar Wachten op

										ontwikkelingsplan
91	13 april	Brouwerijweg bij nr 13	0112	Hoek in de parkeerplaats verzakt	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	Klaar
92	13 april	Hoek Brouwerijweg - Kanonweistraat	0113	Trottoir en band is verzakt	2	14/11/17 onveranderd	Struikelgevaar voor voetgangers	C	geen	Klaar
93	13 april	Kanonweistraat voor nr 38-40	0114	Wortelopdruk in de BKK	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	Klaar
94	13 april	Schuttershof ingang	0115 0116	Hoogteverschillen bij kolken en inspectieputten/-luiken	2	14/11/17 onveranderd	Struikelgevaar. Ligt in de ingangroute. Past daarnaast niet bij het representatieve karakter.	C		klaar
95	13 april	Toegangsweg naar de begraafplaats vanaf de Kanonweistraat en de verbinding tussen parkeerplaats Schuttershof en de begraafplaats	0117 0118	stevige spoorvorming en ongelijke bestrating	2	14/11/17 onveranderd. SRD dringt nogmaals aan op aanpak.	Naast het gevaaraspect voor voetgangers geeft de bestrating en de directe omgeving een niet bij de aard en gebruik passend beeld. Advies SRD: direct aanpakken en op hoog niveau onderhouden conform onderhoudsniveau begraafplaats	C	geen	Onderdeel van plan Nijverheidsweg
96	13 april	Kanonweistraat 4	0119	Bestrating verzakt	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	klaar
101 t/m 119						14/11/17 Afgesproken dat Marco de komende weken de Schuurmanstraat nader beoordeeld en de voortgang zal melden				
101	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat algemeen	1611-002	Veel lokale verzakkingen in met name de rijbaan, waarin water blijft staan Veel trottoirbanden (vooral bochten) zijn stuk. Veel trottoirbanden langs groenvakken weggezakt.	N		Aan de Schuurmanstraat is sinds de aanleg in de jaren '70, slechts incidenteel onderhoud uitgevoerd. Straat is geheel toe aan herbestrating. Gezien de ontwikkelingen in het gebruik (o.a. parkeren) en de huidige inzichten mbt inrichting van woonwijken zal de herbestrating wellicht samen moeten gaan met herinrichting van de wijk. Bewonersparticipatie acht de	C	Opnemen in de meerjarenplanning	Zie onderstaande vermeldingen

							SRD daarbij noodzakelijk.			
102	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 10	1611-004	Verzakkingen in parkeerplaatsen In beplanting veel onkruid	N			C		Aannemer voert uit
103	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 6	1611-005	Sterk overgroeïende coniferen (bij dokter)	N			C		Aannemer voert uit
104	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 4		Verzakkingen in trottoir	D		gevaarlijk	C		Aannemer voert uit
105	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 11	1611-006	Banden omhoog bij boom	N			B		Aannemer voert uit
106	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 48	1611-007	Bij lp 195 kolk omhoog	N			C		Aannemer voert uit
107	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 38/40	1611-008 1611-009	Enkele tegels omhoog	D		gevaarlijk	C		Aannemer voert uit
108	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 44	1611-010	Herstelde rioolaansluiting slecht uitgevoerd	2			B		Aannemer voert uit
109	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 75A	1611-011	verzakking	N			B		klaar
110	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat bij lp 197	1611-012	Straat verzakt bij kolk, lek?	D			B		Aannemer voert uit
111	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat pad achter o.a. hs 67	1611-013	Voor 69A: er kan geen onderhoudsvoertuig komen	N					Aannemer voert uit
112	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 89	1611-014	Enkele waalformaten staan omhoog	D			C		Klaar
113	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 60/62	1611-015 1611-016	Tegels liggen los en om afsluiters niet goed.	2			C		Aannemer voert uit
114	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 78/80	1611-017 1611-018	Rijbaan zwaar verzakt en er blijft water staan	N		Overwegen om wang te herstraten i.c.m. herinrichting plantsoen. Banden dan steun geven.	C		Aannemer voert uit

115	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 111	1611-019	Tegels om kolk verzakt.	D					Klaar
116	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat naast 113/115		In parkeerplaats achter lp 369 kolken/bestrating verzakt	2		Betreft gehele parkeerterreintje	C		Aannemer voert uit
117	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat 129		Om lp 244 verzakt	N			C		Aannemer voert uit
118	29 nov.	J.W. Schuurmanstraat Pad tussen 131 en 133 het Maereltje	1611-023 1611-024	-Er blijft veel water staan en langdurig na een bui. -Pad naar Duinenburg in slechte staat -schelpenpad richting Domburgseweg in matige toestand	2		-Gevaarlijk na nachtvorst. Normaal gebruik met fatsoenlijk schoeisel na een bui niet mogelijk. - herstraten noodzakelijk -Kwaliteit verbeteren. Ophogen ook in relatie tot hoogte bestrating Koppejan en afvoer van veel water	C C		Aannemer voert uit na plaatsen lichtmast
120	29 nov.	Dr. Ghijsenstraat	1611-025 1611-026	Ingang Mezgerweg bij de kolken verzakt	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	Klaar
121	29 nov.	Dr. Ghijsenstraat 2	1611-027	Enkele tegels omhoog		14/11/17 afgewerkt		C	geen	Klaar
122	29 nov.	Dr. Ghijsenstraat naast 14	1611-028 1611-029	Ingang pad naar Mezgerweg banden en tegels ongelijk en enkele verdwenen.		14/11/17 Marco zal nader beoordelen		B	geen	Klaar
123	29 nov.	Dr. Ghijsenstraat algemeen	1611-030 1611-031 1611-032	Profiel is uit het straatwerk.		14/11/17 onveranderd		B	geen	Klaar
124	29 nov.	Mezenhof algemeen	1611-033 1611-034 1611-035 1611-036	Verzakkingen om vrijwel alle kolken Meerdere boomkranen ontwricht	2	14/11/17 uitvoering is ingepland		C	Kleinschalig onderhoud	klaar
125	29 nov.	Mezenhof 13-17	1611-037	Voetgangersstrook incl boomkranen slecht	D	14/11/17 uitvoering is ingepland	Gevaarlijk voor voetgangers	C	Kleinschalig onderhoud	klaar

126	29 nov.	Mezenhof 5	1611-039 1611-040	Verzakkingen voetgangersstrook en parkeerplaats	D	14/11/17 uitvoering is ingepland	Gevaarlijk voor voetgangers	C	geen	Klaar
127	29 nov.	Mezenhof naast Schuurmanstraat 129		Verzakking om lp 244	N	14/11/17 uitvoering is ingepland		C	Kleinschalig onderhoud	Klaar
128	29 nov.	Spreeuwenhof algemeen	1611-042 1611-043	Verzakkingen om vrijwel alle kolken Meerdere boomkransen ontwricht	2	14/11/17 uitvoering is ingepland 14/11/17 uitvoering is ingepland		C	Kleinschalig onderhoud	klaar
129	29 nov.	Spreeuwenhof 19	1611-044	Paal stuk bij rioolkelder	D	14/11/17 uitvoering is ingepland		C	Paal wordt vervangen	klaar
130	29 nov.	Spreeuwenhof 1/3	1611-045	Verzakkingen in parkeerplaats	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	Geen actie
131	29 nov.	Parking Irma I en II algemeen	1611-046 1611-047	Diverse verzakkingen.	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	Klaar
132	29 nov.	Parking Irma I	1611-048 1611-049	Bomen kwijnend. Sinds de aanleg is aan deze P-plaats vrijwel geen onderhoud uitgevoerd.	N	14/11/17 onveranderd	Is toe aan een totale herinrichting/herbestrating	B	geen	Klaar
133	29 nov.	Parking Irma I ingang Domburgseweg, bij VOP	1611-050	-Vuilnisbak beschadigd -voetpaadje wat ophogen (Dbweg) -VOP doorzetten in fietspad	N	14/11/17 onveranderd, maar is ingepland 14/11/17 onveranderd 14/11/17 onveranderd maar is wel aangekaart bij afd. verkeer.		B		klaar
134	29 nov.	Domburgseweg, Naast Brroodkiste	1611-051 1611-052	Bestrating naast kolk verzakt	2	14/11/17 onveranderd		B	geen	Aannemer voert uit
135	29 nov.	Domburgseweg voor showroom Koppejan	1611-053	Bestrating bij kolken verzakt Stenen boven straatvlak	2	14/11/17 onveranderd		B	geen	Aannemer voert uit
136	29 nov.	Domburgseweg vrijliggend fietspad zuidzijde noordzijde	1611-054 1611-055 1611-056 1611-	Grote voegen in langsrichting. Tegels verzakt. Groenstrookje tussen fietspad en rijbaan nieuwe beplanting aanbrengen	2	14/11/17 is ingepland 14/11/17 is ingepland	Gevaar voor fietsers	C	Kleinschalig onderhoud	Fietspad is ged. opnieuw aangebracht. Is aan geplant

			057							
137	29 nov.	Duinenburg voetpaden plein	1611-058 1611-059 1611-060	Meerdere trottoirverzakkingen	N	14/11/17 onveranderd	14/11/17 Er is geen sprake van struikelgevaar	B	geen	Aannemer voert uit
138	29 nov.	Duinenburg 23	1611-061	Bestrating verzakt bij kolk en huisvljijt opritje	N	14/11/17 onveranderd		B	geen	Aannemer voert uit
139	29 nov.	Duinenburg algemeen	1611-062 1611-063 1611-064	Trottoirbanden allemaal uitgezakt richting sloot Sterk verzakte banden en rijbaan	N	14/11/17 onveranderd		C	geen	klaar
140	29 nov.	Van Puttenplein algemeen	1611-065 1611-066	Diverse verzakkingen in rijbaan en parkeerplaats om de kolken	2	14/11/17 is ingepland		C	Kleinschalig onderhoud	klaar
141	29 nov.	Paden om Kikkerpit	1611-067 1611-068 1611-069 1611-070 1611-072	-Veel brandnetels -Berm aan westzijde kikkerpit: waterafvoer regelen. Berm fungeert als een kommetje en is daardoor langdurig drassig. -Op meerdere plaatsen water langs het pad -trapje naar Duinenburg verzakt	2	14/11/17 afgewerkt 14/11/17 onveranderd 14/11/17 onveranderd 14/11/17 onveranderd		C		klaar
	2017									
142	14 nov	Brouwerijweg	1711-01 1711-02	Trottoir w-zijde vanaf Traverse in noordelijke richting sterk verzakt.	2		Met het oog op het type gebruiker (bewoners Simnia) is dringende aanpak gewenst.	D		klaar
143	14 nov	Aanloop 34	1711-03	Brandkraan	N		struikelgevaar	C		Aannemer voert uit
144	14 nov	Aanloop 34	1711-04	Rood=wit afzetbord bij sloot staat scheef.	N			B		klaar
145	14 nov	Aanloop/Brouwersbuurt	1711-05	Verbindingspad langs sloot grote voegen	N		Veel onkruid in de voegen geeft een beroerd beeld	C	geen	klaar

146	14 nov	Brouwersbuurt 10	1711-06 1711-07	Tegels verzakt en kolkdeksel omgekeerd	N			C		Aannemer voert uit
147	14 nov	Brouwersbuurt 8	1711-08	Goot verzakt, water blijft staan	N			B	geen	klaar
148	14 nov	Brouwersbuurt 6	1711-09	Uitstulping is straat sterk beschadigd	N		Weinig fraai beeld	C		Aannemer voert uit
149	14 nov	Brouwersbuurt 4	1711-10	Goot verzakt waardoor veel onkruid en water	N			B		Aannemer voert uit
150	14 nov	Brouwersbuurt 2	1711-11	Tegels verzakt en beschadigd	N			B		Aannemer voert uit
151	14 nov	Brouwersbuurt 11 overzijde straat	1711-12	Grote verzakking	2			C		Aannemer voert uit
152	14 nov	Brouwersbuurt 17	1711-13	Tegels verzakt	N			B		Aannemer voert uit
153	14 nov	Brouwersbuurt t.o. speeltuin	1711-14	Bestrating om kolken verzakt	N			B		Aannemer voert uit
154	14 nov	Speeltuin	1711-15 1711-16	Prullenbak scheef en vandalisme	D		Scherpe randen	C		klaar
155	14 nov	Hopmande noordgedeelte	1711-17 1711-18	Diverse verzakkingen	N		Geen gevaar	B		Aannemer voert uit
156	14 nov	Hoek Hopmande/Hopmande	1711-19 1711-20	Bij boom verzakt	2		Opstaande stenen	C	geen	klaar
157	14 nov	Pad naar plein senioren gym en	1711-21 1711-22 1711-23 1711-24 1711-25 1711-26	Verzakt en veel onkruid in de voegen Vandalisme aan de toestellen, zeer matig onderhoud en roest	2		Beeldkwaliteit en gevaar voor doelgroep. SRD bespreken of deze voorziening niet beter bij Simnia geplaatst kan worden, gelet op het extensieve gebruik.	C	geen	klaar
158	14 nov	Brouwerijweg t.o Kees	1711-27	Trottoirband verzakt	N			B		klaar

		Lievense								
159	14 nov	Prinsenpark	1711-28 1711-29 1711-30 1711-31	Voor gehele straat geldt: geen dwarsprofiel meer. Incidenteel gevaarlijke verzakkingen in straat en trottoir	N D		Geen gevaar, wel plasvorming. Nadenken over herstraten	B C	geen	klaar
160	14 nov	Prinsenpark 11	1711-32	Beplanting groeit sterk over trottoir	D		Zowel van gemeente als particulier	C		klaar
161	14 nov	Zuiderpark	1711-33 1711-34 1711-35 1711-36	Matig totaalbeeld. Wat vage reparaties uitgevoerd want er liggen nog schade's zoals bij lantaarnpaal 148: banden verzakt	N 2			B C		Aannemer voert uit
162	14 nov	Fietspaddeel Prinsenweg	Geen foto	Enkele bloemkolen in asfalt	N			B	geen	klaar
163	14 nov	Babelweg bij ingang Parkeerterrein Parel	1711-37	Overgang asfalt klinkers slecht, incl ingang parkeerterrein.	D			C	Geen ivm kabels	klaar
164	14 nov	Babelweg achter monument op begraafplaats	1711-38 1711-39	Trottoir, rijbaan en banden slecht	D			C		
165	14 nov	Ingang Babelweg nabij Dishoekstraat	1711-40 1711-41	Diverse verzakkingen bij kolken, in de bocht	2			C	Geen ivm kabels	klaar
166	14 nov	Zuidstraat	1711-42 1711-43	Enkele verzakkingen en bulten westkant t.o. nabij Kerkstraat	N			B		Aannemer voert uit
167	14 nov	Voetpad Mezgerweg/Casembrootplein	1711-44 1711-45 1711-46 1711-47 1711-	Sterke verzakkingen. Duiker in sloot zuidkant niet in orde. Duiker 10 minuten later verwijderd	2 D		Gevaar voor voetgangers	C		

			48						
	2018								
168	24 apr.	Verlengde Badstraat/ingang Nehalenniagebied		Kolk naast hotel Noordzee bestrating verzakt	2		Struikelgevaar voor voetgangers	C	
169	24 apr.	Verlengde Badstraat/ingang Nehalenniagebied		Inspectieput bestrating verzakt.	2		Struikelgevaar voor voetgangers	C	
170	24 apr.	idem		Metalen bank staat scheef en heeft scherpe randen	D		Gevaar voor letsel bij gebruikers.	C	
171	24 apr.	idem		Planken langs groenstrook en v.m. trampoline. Plank los en niet afgewerkt.	2		Plank vastmaken en tpv vm trampoline/invaliden P.plaats verlengen en netjes maken.	C	
172	24 apr.	P.J Eloutstraat		Trottoir zuidzijde tussen Noordstraat en Toorpstraat	N		Sterke verzakkingen en veel kapotte tegels.	B	
173	24 apr.	P.J Eloutstraat/opgang naar Oase.		Vreemde keuzes bij uitvoering boulevard.	2		Paal toegangshek staat scheef en in die positie is opsluitband daar passen omheen gezaagd. Maatwerkoplossing of ontbreken van vakmanschap.	C	
174	24 apr.	Parkeerplaats Voorthuisenstraat		Diverse sterke verzakkingen zuidzijde	2				
175	24 apr.	Voorthuisenstraat		In gedeelte Beatrixstraat-Hoge Hilweg sterke spoorvorming	N			C	
176	24 apr.	Hoge Hilweg 7		Lichte verzakkingen	N			B	
177	24 apr.	Hoge Hilweg nabij Voorthuisenstraat		Enkele sleuven in rijbaan	N			C	
178	24 apr.	Tuinmuur hoek Beatrixstraat/Voorthuisen straat		Enkele tegels ontbreken	N			C	
179	24 apr.	Schelpweg bij bushalte vm begraafplaats		Opstaande tegel	D		Struikelgevaar voor voetgangers	C	
180	24 apr.	Schelpweg 3		Verzakkingen in fiets suggestiestrook	N			B	

